

Erkennen von Gefährdungen – Instandhaltung

Gruppenarbeit



Ausgabe 2021-11

	Gefährdungen	Risikobewertung	Maßnahmen entsprechend Maßnahmenhierarchie
Thema Instand- haltung	Arbeiten unter angehobener Last	rot	<ul style="list-style-type: none"> - geeignete Hebebühne einsetzen - Last auf geeignetem Gestell absetzen - Last gegen Abkippen sichern
	Schneiden am Sägeblatt, erfasst und eingezogen werden	gelb	<ul style="list-style-type: none"> - Sägeblatt verdecken - keine Handschuhe in der Nähe drehender Werkzeuge benutzen
	Herumschlagen des Werkstücks, herausfliegende Späne	gelb	<ul style="list-style-type: none"> - Spannvorrichtung benutzen - Sägeblatt verdecken - Schutzbrille tragen
	Elektrische Durchströmung	rot	<ul style="list-style-type: none"> - geeignete Beleuchtung an der Säge fest montieren - Leitungen außerhalb des Arbeitsbereichs geschützt verlegen
	spritzender Kühlschmierstoff, Aerosole	gelb	<ul style="list-style-type: none"> - Sägeblatt verdecken - Kühlschmierstoff regelmäßig warten/wechseln - Schutzbrille tragen

Für alle Bilder gilt: Betriebsanweisung erstellen und unterweisen.

Arbeitsblatt 9
Beispiellösung (erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)